

Alla cortese attenzione del Sindaco e Assessore ai LL.PP.

di Albissola Marina

Albissola Marina, 26 ottobre 2009

Oggetto: lampione P.za San Benedetto – segnalazione condizione di precarietà e richiesta messa in sicurezza.

La presente interpellanza al fine di segnalare che nella piazza San Benedetto, il palo della pubblica illuminazione posto al centro della piazza stessa, risulta particolarmente sbilenco e all'apparenza pericolante.

Considerato che tale condizione di rischio per i pedoni (**a pochi metri di distanza sono due attraversamenti pedonali e le fermate autobus**) e per i conducenti di veicoli, persiste da anni ;

Considerato altresì che da anni i residenti attendono la riqualificazione dell'area in argomento ;

Lo scrivente consigliere comunale, visto il perdurare della situazione di rischio a causa della condizione di precarietà del palo della pubblica illuminazione in oggetto, costituendo per tale piazza una situazione non più sostenibile in termini di sicurezza e di viabilità , **SOLLECITA la Civica Amministrazione, come già in precedenza nell'interpellanza del 9 ottobre c.m. sui pali di Via delle Industrie, ad attivarsi urgentemente** per accertare le reali condizioni di stabilità della struttura apparentemente precaria qui in oggetto e di ripristinare le normali condizioni di sicurezza alla circolazione nella **viabilità di Piazza S. Benedetto (vedi foto allegata)**.

Distinti saluti.

Luigi Silvestro (capogruppo Nuova Rotta)

